



ITINERARIOS (Rtgo. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46)

- Itinerario con pendiente ≤ 6 %
- Accesible
- No accesible
- Inexistente
- Desnivel aislado
- Carril-bici (art.18)

- AN Ancho insuficiente
- PV Pavimento inadecuado
- SD Altura de bordillo > 12 cm
- PT Pendiente transversal > 2 %
- RE Resalte diferencia de nivel > 5 cm

VADOS (Rtgo. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46)

- Cumple
- No cumple
- Inexistente
- Cumple
- No cumple
- Inexistente

- DI Dimensiones/diseño inadecuado
- PE Pendientes inadecuadas
- SE Sin Señalización
- RE Resalte no ensogado con calzata
- PV Pavimento inadecuado

CAMBIOS DE NIVEL (Rtgo. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46)

- ▲ Cumple
- ▲ No cumple
- ▲ Inexistente
- ▼ Cumple
- ▼ No cumple
- ▼ Inexistente

- DI Dimensiones incorrectas
- PE Pendientes inadecuadas
- SE Sin Señalización

APARCAMIENTOS (Rtgo. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.43)

- Cumple
- No cumple
- DI Dimensiones insuficientes
- ZI Zona de transferencia inexistente/inadecuada


- DI Dimensiones incorrectas
- PE Pendientes inadecuadas
- SE Sin Señalización

MOBILIARIO

- Boleto
- Elementos disuasorios aparq.
- Jardinera
- Elementos altura < 2.20 m
- Banco
- Señalero
- Señales
- Farola
- Arbol
- Alcorque
- Rejilla
- Obstáculo aislado

- Otros:
- Kiosko
- Contenedor
- Máquina expendedora
- Cabina telefónica
- Papelera
- Buzón
- Fuente bebedera
- Parada de autobús
- Elemento Técnico
- Poste publicitario

- DI Dimensiones/diseño inadecuado
- SE Sin señalización
- PS Posición incorrecta



**PLAN DE ACCESIBILIDAD
DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA
(NOVIEMBRE 2013)**

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera



Fecha: Noviembre 2013
Escala: 1:1000

PLANO
UR-E-20
Hoja 6-G