

Los Llanos de Antequera



ITINERARIOS (Rgto. art. 15, Orden VW/561/2010 art. 5.46)

VADOS (Rgto. art. 16,17, Orden VW 561/2010 art. 13,19,20,21,22,45,46)

CAMBIOS DE NIVEL (Rgto. art. 22,23, Orden VW 561/2010 art. 14,15,30,46)

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 30, Orden VW 561/2010 art. 35,43)

MOBILIARIO


- Itinerario con pendiente ≤ 6 %
- Accesible
- No accesible
- Inexistente
- Desnivel aislado
- Carril-bicli (art.18)

- Peatonal**
- Cumple
 - No cumple
 - Inexistente
- Vehículos**
- Cumple
 - No cumple
- Isleta**
- Cumple
 - No cumple
 - Inexistente

- Escalera**
- Cumple
 - No cumple
- Rampa**
- Cumple
 - No cumple
 - Inexistente
- Barandillas**
- Cumple
 - No cumple
 - Inexistente

- APARCAMIENTOS**
- Cumple
 - No cumple
- MOBILIARIO**
- Bordenado
 - Elementos disuasorios aparq.
 - Jardinería
 - Elementos altura < 2.20 m
 - Banco
 - Semaforo
 - Señales
 - Farola
 - Abol
 - Alcorque
 - Rejilla
 - Obstáculo aislado

- Otros:**
- Kiosko
 - Contenedor
 - Máquina expendedora
 - Cabina telefónica
 - Papelera
 - Buzón
 - Fuente bebedora
 - Parada de autobús
 - Elemento Técnico
 - Poste publicitario



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA
(NOVIEMBRE 2013)

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO - Colonia de Sta. Ana y Los Llanos

Fecha: Noviembre 2013

Escala: 1:1000

PLANO UR-E-33