



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (NOVIEMBRE 2013)

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera

Fecha: Noviembre 2013
Escala: 1:1000

PLANO UR-E-13
Hoja 3-1

ITINERARIOS (Rtgo. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46)

- Itinerario con pendiente ≤ 6%
- Accesible
- No accesible
- Inexistente
- Desnivel aislado
- Carril-bici (art. 18)

VADOS (Rtgo. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46)

- AN Ancho insuficiente
- PV Pavimento inadecuado
- SD Altura de bordillo > 12 cm
- PT Pendiente transversal > 2%
- RE Resalte diferencia de nivel < 5 cm

CAMBIOS DE NIVEL (Rtgo. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46)

- Escalera: Cumple, No cumple
- Rampa: Cumple, No cumple, Inexistente
- Barandillas: Cumple, No cumple, Inexistente

APARCAMIENTOS (Rtgo. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.43)

- Plaza reservada: Cumple, No cumple

MOBILIARIO

- Bolardo
- Elementos disuasorios apar.
- Jardinería
- Elementos altura < 2,20 m
- Banco
- Semáforo
- Señales
- Farola
- Arbol
- Alcorque
- Rejilla
- Obstáculo aislado

Otros:

- Kiosko
- Contenedor
- Máquina expendedora
- Cabina telefónica
- Papelera
- Buzón
- Fuente bebedera
- Parada de autobús
- Elemento Técnico
- Poste publicitario

DI Dimensiones/diseño inadecuado

- PE Pendientes inadecuadas
- SE Sin Señalización
- PS Posición incorrecta

