

ITINERARIOS (Rgto. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46)

- Itinerario con pendiente ≤ 6 %
- Accesible
- No accesible
- Inexistente
- X Desnivel aislado
- Carril-bicli (art. 18)

VADOS (Rgto. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46)

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|-------------------------------|
| AN | Ancho insuficiente | DI | Dimensiones/diseño inadecuado |
| PV | Pavimento inadecuado | PE | Pendientes inadecuadas |
| SD | Alura de bordillo > 12 cm | SE | Senalización |
| PT | Pendiente transversal > 2 % | RE | Rebaje no marcado con calzada |
| RE | Rebaje: diferencia de nivel < 5 cm | PV | Pavimento inadecuado |

CAMBIOS DE NIVEL (Rgto. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46)

- | | | | | | | |
|-------------|---|---|----|-------------------------|----|--|
| Escalera | ▲ Cumple | ▲ No cumple | DI | Dimensiones incorrectas | DI | Dimensiones insuficientes |
| Rampa | ▲ Cumple | ▲ No cumple | PE | Pendientes inadecuadas | ZI | Zona de transferencia inexistente/inadecuada |
| Barandillas | ▲ Cumple | ▲ No cumple | SE | Senalización | | |
| | ▲ Inexistente | ▲ Inexistente | | | | |

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.43)

- | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----|-------------------------|----|--|
| Plaza reservada | ▲ Cumple | ▲ No cumple | DI | Dimensiones incorrectas | DI | Dimensiones insuficientes |
| | ▲ Cumple | ▲ No cumple | PE | Pendientes inadecuadas | ZI | Zona de transferencia inexistente/inadecuada |
| | ▲ Cumple | ▲ No cumple | SE | Senalización | | |

MOBILIARIO


- Boleto
- Elementos disuasorios aparc.
- Jardinera
- Elementos altura < 2,20 m
- Banco
- Señalero
- Señales
- Farola
- Arbol
- Alcorque
- Rejilla
- Obstáculo aislado

Otros:

- Kiosko
- Contenedor
- Máquina expendedora
- Cabina telefónica
- Papelera
- Buzón
- Fuente bebedera
- Parada de autobús
- Elemento Técnico
- Poste publicitario

DI Dimensiones/diseño inadecuado

- SE Senalización
- PS Posición incorrecta



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (NOVIEMBRE 2013)

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera

Fecha: Noviembre 2013

Escala: 1:1000

PLANO UR-E-23

Hoja 6-D

