



<b>ITINERARIOS</b> (Rgto. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46) Itinerario con pendiente ≤ 6% Accesible No accesible Inexistente Desnivel aislado Carril-bici (art.18)		<b>VADOS</b> (Rgto. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46) AN Ancho insuficiente PV Pavimento inadecuado SD Altura de bordillo > 12 cm PT Pendiente transversal > 2 % PE Resalte diferencia de nivel < 5 cm		<b>CAMBIOS DE NIVEL</b> (Rgto. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46) Escalera Rampa Barandillas		<b>APARCAMIENTOS</b> (Rgto. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.48) Plaza reservada		<b>MOBILIARIO</b> Boleto Elementos disuasorios aparc. Jardinera Elementos altura < 2.20 m Banco Señalero Señales Farola Arbol Alcorque Rejilla Obstáculo aislado		<b>OTROS:</b> Kiosko Contenedor Máquina expendedora Cabina telefónica Papelera Buzón Fuente bebedera Parada de autobús Elemento Técnico Poste publicitario		<b>DIAGNÓSTICO:</b> DI Dimensiones/diseño inadecuado PE Pendientes inadecuadas SE Sin Señalización RI Resalte no marcado con calzada PV Pavimento inadecuado		<b>DIAGNÓSTICO:</b> DI Dimensiones insuficientes ZT Zona de transferencia inexistente/inadecuada		<b>DIAGNÓSTICO:</b> DI Dimensiones/diseño inadecuado SE Sin señalización PS Posición incorrecta		<b>PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (NOVIEMBRE 2013)</b> <b>GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS</b> <b>2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera</b>		Fecha: Noviembre 2013 Escala: 1:1000		PLANO UR-E-27 Hoja 7-B	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------------	--

