



**PLAN DE ACCESIBILIDAD
DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA
(NOVIEMBRE 2013)**

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera

Fecha:
Noviembre 2013
Escala:
1:1000
PLANO
UR-E-04
Hoja 1-H


ITINERARIOS (Rtgo. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46)
 - Itinerario con pendiente ≤ 6%
 - Accesible
 - No accesible
 - Inexistente
 - Desnivel aislado
 - Carril-bici (art. 18)

VADOS (Rtgo. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46)
 - Peatonal
 - Vehículos
 - Isleta

CAMBIOS DE NIVEL (Rtgo. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46)
 - Escalera
 - Rampa
 - Barandillas

APARCAMIENTOS (Rtgo. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.43)
 - Plaza reservada

MOBILIARIO
 - Bolerío
 - Elementos disuasorios apar.
 - Elementos altura < 2,20 m
 - Banco
 - Semaforo
 - Señales
 - Farola
 - Arbol
 - Alcorque
 - Rejilla
 - Obstáculo aislado



DI Dimensiones/diseño inadecuado
 PE Pendientes inadecuadas
 SE Sin señalización
 RE Resbaloso no tratado con catapas
 PV Pavimento inadecuado
 C Cumple
 NC No cumple
 I Inexistente
 DI Dimensiones/diseño inadecuado
 Z1 Zona de transferencia inexistente/inadecuado