



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (NOVIEMBRE 2013)

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera

Fecha: Noviembre 2013
Escala: 1:1000
PLANO UR-E-08
Hoja 2-G

ITINERARIOS (Rgto. art. 15, Orden VM/561/2010 art. 5.46)

- Itinerario con pendiente ≤ 6%
- Accesible
- No accesible
- Inexistente
- Desnivel aislado
- Carril-bici (art. 18)

VADOS (Rgto. art. 16.17, Orden VM/561/2010 art. 13.19, 20.21, 22.45, 46)

- Cumple
- No cumple
- Inexistente

CAMBIOS DE NIVEL (Rgto. art. 22.23, Orden VM/561/2010 art. 14.15, 30.46)

- ▲ Cumple
- ▲ No cumple
- ▲ Inexistente

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 30, Orden VM/561/2010 art. 35.43)

- Cumple
- No cumple

MOBILIARIO

- Bolerdo
- Elementos disuasorios apar.
- Jardinera
- Elementos altura < 2,20 m
- Banco
- Semaforo
- Señales
- Farola
- Arbol
- Alcorque
- Rejilla
- Obstáculo aislado

OTROS:

- Kiosko
- Contenedor
- Máquina expendedora
- Cabina telefonica
- Papelera
- Buzón
- Fuente bebedora
- Parada de autobus
- Elemento Técnico
- Poste publicitario

Dimensiones/diseño adecuado

- Dimensiones adecuadas
- Sin señalización
- Posición incorrecta

