

ITINERARIOS (Rtgo. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46)

- Itinerario con pendiente ≤ 6 %
- Accesible
- No accesible
- Inexistente
- Desnivel aislado
- Carril-bici (art.18)

VADOS (Rtgo. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46)

- Peatonal: Cumple, No cumple, Inexistente
- Vehículos: Cumple, No cumple
- Isleta: Cumple, No cumple, Inexistente

CAMBIOS DE NIVEL (Rtgo. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46)

- Escalera: Cumple, No cumple, Inexistente
- Rampa: Cumple, No cumple, Inexistente
- Barandillas: Cumple, No cumple, Inexistente

APARCAMIENTOS (Rtgo. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.43)


- Plaza reservada: Cumple, No cumple

MOBILIARIO

- Bolardo
- Elementos disuasorios aparq.
- Jardinería
- Elementos altura < 2.20 m
- Banco
- Sensóforo
- Señales
- Farola
- Arbol
- Alcorque
- Rejilla
- Obstáculo aislado

Otros:

- Kiosko
- Contenedor
- Máquina expendedora
- Cabina telefónica
- Papelera
- Buzón
- Fuente bebedera
- Parada de autobús
- Elemento Técnico
- Poste publicitario



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (NOVIEMBRE 2013)

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera

Fecha: Noviembre 2013

Escala: 1:1000

PLANO UR-E-14 Hoja 3-J