



<p><b>ITINERARIOS</b> (Rtgo. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Itinerario con pendiente ≤ 6%</li> <li>Accesible</li> <li>No accesible</li> <li>Inexistente</li> <li>Desnivel aislado</li> <li>Carril-bici (art.18)</li> </ul>	<p><b>VADOS</b> (Rtgo. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46)</p> <p><b>Pedonal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumple</li> <li>No cumple</li> <li>Inexistente</li> </ul> <p><b>Vehículos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumple</li> <li>No cumple</li> </ul> <p><b>Isleta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumple</li> <li>No cumple</li> <li>Inexistente</li> </ul>	<p><b>CAMBIOS DE NIVEL</b> (Rtgo. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46)</p> <p><b>Escalera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumple</li> <li>No cumple</li> </ul> <p><b>Rampa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumple</li> <li>No cumple</li> <li>Inexistente</li> </ul> <p><b>Barandillas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumple</li> <li>No cumple</li> <li>Inexistente</li> </ul>	<p><b>APARCAMIENTOS</b> (Rtgo. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.43)</p> <p><b>Plaza reservada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumple</li> <li>No cumple</li> </ul>	<p><b>MOBILIARIO</b></p> <p><b>Elementos disuasorios aparc.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jardinería</li> <li>Elementos altura &lt; 2.20 m</li> <li>Banco</li> <li>Semáforo</li> <li>Señales</li> <li>Farola</li> <li>Arbol</li> <li>Alcorque</li> <li>Rejilla</li> <li>Obstáculo aislado</li> </ul> <p><b>Otros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiosko</li> <li>Contenedor</li> <li>Máquina expendedora</li> <li>Cabina telefónica</li> <li>Papelera</li> <li>Buzón</li> <li>Fuente bebedera</li> <li>Parada de autobús</li> <li>Elemento Técnico</li> <li>Poste publicitario</li> </ul>	<p><b>OTROS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DI Dimensiones/diseño inadecuado</li> <li>PE Pendientes inadecuadas</li> <li>SE Sin Señalización</li> <li>PS Posición incorrecta</li> </ul>	<p><b>PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (NOVIEMBRE 2013)</b></p> <p><b>GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS</b></p> <p><b>2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera</b></p> <p>Fecha: Noviembre 2013 Escala: 1:1000</p>	<p>PLANO UR-E-19 Hoja 5-G</p>
--	--	--	---	--	---	---	-----------------------------------