

ITINERARIOS (Rtgo. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46)

- Itinerario con pendiente ≤ 6 %
- Accesible
- No accesible
- Inexistente
- X Desnivel aislado
- ||||| Carril-bici (art.18)

VADOS (Rtgo. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46)

- Pedonal**
- Cumple
 - No cumple
 - Inexistente
- Vehículos**
- Cumple
 - No cumple
 - Inexistente
- Isleta**
- Cumple
 - No cumple
 - Inexistente

CAMBIOS DE NIVEL (Rtgo. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46)

- Escalera**
- ▲ Cumple
 - ▲ No cumple
- Rampa**
- ▲ Cumple
 - ▲ No cumple
 - ▲ Inexistente
- Barandillas**
- Cumple
 - No cumple
 - Inexistente


APARCAMIENTOS (Rtgo. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.43)

- Plaza reservada**
- Cumple
 - No cumple

MOBILIARIO

- Bolardo**
- Elementos disuasorios aparq.
 - Jardinera
 - ▲ Elementos altura < 2.20 m
 - Banco
 - ▲ Señalero
 - ▲ Señales
 - ▲ Farola
 - ▲ Arbol
 - ▲ Alcorque
 - ▲ Rejilla
 - ▲ Obstáculo aislado
- Otros:**
- Kiosko
 - Contenedor
 - Máquina expendedora
 - Cabina telefónica
 - Papelera
 - Buzón
 - Fuente bebedera
 - Parada de autobús
 - Elemento Técnico
 - Poste publicitario

ITINERARIOS (Rtgo. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46)



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (NOVIEMBRE 2013)

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera