



PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (NOVIEMBRE 2013)

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera

Fecha: Noviembre 2013
Escala: 1:1000
PLANO UR-E-07
Hoja 2-H

ITINERARIOS (Rgto. art. 15, Orden VM/561/2010 art. 5.46)

- Itinerario con pendiente ≤ 6%
- Accesible
- No accesible
- Inexistente
- Desnivel aislado
- Carril-bici (art. 18)

VADOS (Rgto. art. 16.17, Orden VM/561/2010 art. 13.19,20,21,22,45,46)

- Peatonal
 - Cumple
 - No cumple
 - Inexistente
- Vehículos
 - Cumple
 - No cumple
- Isleta
 - Cumple
 - No cumple
 - Inexistente

CAMBIOS DE NIVEL (Rgto. art. 22.23, Orden VM/561/2010 art. 14.15,30,46)

- Escalera
 - Cumple
 - No cumple
- Rampa
 - Cumple
 - No cumple
 - Inexistente
- Barandillas
 - Cumple
 - No cumple
 - Inexistente

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 30, Orden VM/561/2010 art. 35.48)

- Plaza reservada
 - Cumple
 - No cumple

MOBILIARIO

- Bolardo
- Elementos disuasorios apar. Jardinera
- Elementos altura < 2,20 m
- Banco
- Semáforo
- Señales
- Farola
- Arbol
- Alcorque
- Rejilla
- Obstáculo aislado

Otros:

- Kiosko
- Contenedor
- Máquina expendedora
- Cabina telefónica
- Papelera
- Buzón
- Fuente bebedora
- Parada de autobús
- Elemento Técnico
- Poste publicitario

Dimensiones/diseño adecuado

- DI Dimensiones/diseño adecuado
- DI Dimensiones inadecuadas
- SE Sin señalización
- SE Sin señalización
- PS Posición incorrecta
- PS Posición incorrecta

