

**PLAN DE ACCESIBILIDAD
DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA
(NOVIEMBRE 2013)**

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera

ITINERARIOS (Rgto. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46)

- Itinerario con pendiente ≤ 6%
- Accesible
- No accesible
- Inexistente
- Desnivel aislado
- Carril-bici (art. 18)

VADOS (Rgto. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46)

Pedonal

- Cumple
- No cumple
- Inexistente

Vehículos

- Cumple
- No cumple

Isleta

- Cumple
- No cumple
- Inexistente

CAMBIOS DE NIVEL (Rgto. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46)

Escalera

- Cumple
- No cumple

Rampa

- Cumple
- No cumple
- Inexistente

Barandillas

- Cumple
- No cumple
- Inexistente

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.43)

Plaza reservada


- Cumple
- No cumple

MOBILIARIO

- Bolardo
- Elementos disuasorios apar.
- Jardinería
- Elementos altura < 2,20 m
- Banco
- Semáforo
- Señales
- Farola
- Arbol
- Alcorque
- Rejilla
- Obstáculo aislado

Otros:

- Kiosko
- Contenedor
- Máquina expendedora
- Cabina telefónica
- Papelera
- Buzón
- Fuente bebedora
- Parada de autobús
- Elemento Técnico
- Poste publicitario



1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J