


<b>ITINERARIOS</b> (Rtgo. art. 15, Orden VV/561/2010 art. 5.46) - Itinerario con pendiente ≤ 6% - Accesible - No accesible - Inexistente - Desnivel aislado - Carril-bici (art. 18)		<b>VADOS</b> (Rtgo. art. 16.17, Orden VV/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46) - Cumple - No cumple - Inexistente - Vehículos - Isleta		<b>CAMBIOS DE NIVEL</b> (Rtgo. art. 22.23, Orden VV/561/2010 art. 14.15.30.46) - Escalera - Rampa - Barandillas		<b>APARCAMIENTOS</b> (Rtgo. art. 30, Orden VV/561/2010 art. 35.43) - Plaza reservada - Cumple - No cumple		<b>MOBILIARIO</b> - Bolerdo - Elementos disuasorios apar. - Jardinería - Elementos altura < 2,20 m - Banco - Semaforo - Señales - Farola - Arbol - Alcorque - Rejilla - Obstáculo aislado		<b>Otros:</b> - Kiosko - Contenedor - Máquina expendedora - Cabina telefónica - Papelería - Buzón - Fuente bebedera - Parada de autobús - Elemento Técnico - Poste publicitario	
---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--



### PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA (NOVIEMBRE 2013)

GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO - Antequera

Fecha: Noviembre 2013

Escala: 1:1000

PLANO UR-E-17

Hoja 4-F