



<b>ITINERARIOS</b> (Pgto. art. 15, Orden VW/561/2010 art. 5.46) - Itinerario con pendiente ≤ 6% - Accesible - No accesible - Inexistente - Desnivel aislado - Carril-bici (art.18)		<b>VADOS</b> (Pgto. art. 16.17, Orden VW/561/2010 art. 13.19.20.21.22.45.46) - Peatonal: Cumple, No cumple, Inexistente - Vehículos: Cumple, No cumple - Isleta: Cumple, No cumple, Inexistente		<b>CAMBIOS DE NIVEL</b> (Pgto. art. 22.23, Orden VW/561/2010 art. 14.15.30.46) - Escalera: Cumple, No cumple - Rampa: Cumple, No cumple, Inexistente - Barandillas: Cumple, No cumple, Inexistente		<b>APARCAMIENTOS</b> (Pgto. art. 30, Orden VW/561/2010 art. 35.43) - Plaza reservada: Cumple, No cumple - D4 Dimensiones insuficientes - Z1 Zona de transición inexistente/indicada		<b>MOBILIARIO</b> - Bordenado - Elementos disuasorios apar. - Jardinera - Elementos altura < 2.20 m - Banco - Semaforo - Señales - Farola - Alcol - Alcorque - Rejilla - Obstáculo aislado		<b>Otros:</b> - Kiosko - Contenedor - Máquina expendedora - Cabina telefónica - Papelera - Buzón - Fuente bebedera - Parada de autobús - Elemento Técnico - Poste publicitario - D4 Dimensiones/uso no adecuado - SE Sin señalización - PS Posición incorrecta	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--



**PLAN DE ACCESIBILIDAD  
DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA  
(NOVIEMBRE 2013)**

**GRUPO 2: PLAN DE ACTUACIÓN EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS**  
**2.1 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO - Cañadas de Pareja y Cartaojal**

Fecha: Noviembre 2013  
 Escala: 1:1000  
**PLANO UR-E-34**